





TDK Corporation

HHM1715E1


ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ:
ತಯಾರಕ / ಬ್ರಾಂಡ್:
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ
ಡೇಟಾಶೀಟ್ಗಳು:
ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ
ರಿಂದ ಶಿಪ್
ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗ

HHM1715E1
TDK Corporation
BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
 HHM1715E1.pdf
 ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್
ಕಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ಉದ್ದರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ](#)

ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.













HHM1715E1 ನ ವಿವರಣೆಗಳು

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ	HHM1715E1
ತಯಾರಕ	TDK Corporation
ವಿವರಣೆ	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್
ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ	 HHM1715E1.pdf
ಸರಣಿ	HHM
ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಷ್ಟ (ನಿಮಿಷ)	10dB
ಶಂಖ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	180° ±15°
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್	Cut Tape (CT)
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್	0603 (1608 Metric)
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು	445-3995-1
ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ	Surface Mount
ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL)	1 (Unlimited)
ತಯಾರಕ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್	12 Weeks
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	Lead free / RoHS Compliant
ಅಳವಡಿಕೆ ನಷ್ಟ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್)	1.0dB
ಪ್ರತಿರೋಧ - ಅನಮತೋಲನ / ಸಮತೋಲಿತ	50 / 100 Ohm
ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿ	3.3GHz ~ 3.9GHz
ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

TDK Corporation HHM1715E1	HHM1715E1 ವಿತರಕ	HHM1715E1 ಸರಬರಾಜುದಾರ
HHM1715E1 ಬೆಲೆ	HHM1715E1 ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್	HHM1715E1 ಚಿತ್ರ
HHM1715E1 PDF ಡೇಟಾಶೀಟ್	HHM1715E1 ಡೇಟಾಶೀಟ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ	HHM1715E1 ಡೇಟಾಶೀಟ್
HHM1715E1 ಸ್ಟಾಕ್	HHM1715E1 ಖರೀದಿಸಿ	TDK Corporation HHM1715E1 ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ
TDK Corporation HHM1715E1	TDK Corporation ಸರಬರಾಜುದಾರ	TDK Corporation ವಿತರಕ
TDK Corporation HHM1715E1		

ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 <p>HHM1727D1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17165A1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17166A1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17153A2 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17168B1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17144A1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17146A1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17139B1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17152A1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1726N1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1726P1 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17139B2 ತಯಾರಕರು: TDK Corporation ವಿವರಣೆ: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: Out stock RFQ</p>

