

N/A

LMK00304SQX/NOPB

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ:	LMK00304SQX/NOPB
ತಯಾರಕ / ಬ್ರಾಂಡ್:	N/A
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ:	IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN
ಡೇಟಾಶೀಟ್ಗಳು:	
ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ:	ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್
ರಿಂದ ಶಿಪ್:	ಕಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗ:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ಉದ್ಧರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ

ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

LMK00304SQX/NOPB ನ ವಿವರಣೆಗಳು

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ	LMK00304SQX/NOPB
ತಯಾರಕ	N/A
ವಿವರಣೆ	IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್
ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ	
ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಸರಬರಾಜು	3.15 V ~ 3.45 V
ಮಾದರಿ	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator
ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಾಧನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್	32-WQFN (5x5)
ಸರಣಿ	-
ಅನುವಾತ - ಇನ್ಪುಟ್: ಔಟ್ಪುಟ್	3:5
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್	Tape & Reel (TR)
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್	32-WFQFN Exposed Pad
ಔಟ್ಪುಟ್	HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ	-40°C ~ 85°C
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	1
ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ	Surface Mount
ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL)	3 (168 Hours)
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ	Lead free / RoHS Compliant
ಇನ್ಪುಟ್	CML, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal
ಆವರ್ತನ - ಗರಿಷ್ಠ	3.1GHz
ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ - ಇನ್ಪುಟ್: ಔಟ್ಪುಟ್	Yes/Yes
ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator IC 3:5 3.1GHz 32-WFQFN Exposed Pad
ಬೇಸ್ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ	LMK00304

ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

LMK00304SQX/NOPB	LMK00304SQX/NOPB ವಿತರಕ	LMK00304SQX/NOPB ಸರಬರಾಜುದಾರ
LMK00304SQX/NOPB ಬೆಲೆ	LMK00304SQX/NOPB ಪಿಕ್‌ಅಪ್	LMK00304SQX/NOPB ಚಿತ್ರ
LMK00304SQX/NOPB PDF ಡೇಟಾಶೀಟ್	LMK00304SQX/NOPB ಡೇಟಾಶೀಟ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ	LMK00304SQX/NOPB ಡೇಟಾಶೀಟ್
LMK00304SQX/NOPB ಸ್ಟಾಕ್	LMK00304SQX/NOPB ಖರೀದಿಸಿ	LMK00304SQX/NOPB ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ
LMK00304SQX/NOPB	ಸರಬರಾಜುದಾರ	ವಿತರಕ

ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

<p>LMK00306SQ/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 15141 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK00301SQ/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 16276 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK00306SQE/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 15164 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK00308SQ/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 16225 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK00308EVM/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: BOARD EVAL FOR LMK00308 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 337 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK00304SQ/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 24218 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK00304SQE/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 16840 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK00306EVM/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: BOARD EVAL FOR LMK00306 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 409 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK00301SQX/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 17670 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK00304EVM/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: BOARD EVAL FOR LMK00304 ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 425 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK00301SQE/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 10236 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK00306SQX/NOPB ತಯಾರಕರು: N/A ವಿವರಣೆ: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 19578 pcs</p> <p>RFQ</p>